

Piotr Siuta

38-312 Ropą 426

Ropą dn. 14.03.2022

Rada Gminy Ropą

Wójt Gminy Ropą.



Odnosząc się do odpowiedzi Rady Gminy Ropą z dn. 22.02.2022 r. 030.0004.2.2022, z informacji rodziców wiem, iż już 10 lat temu, był ten sam problem, że jest tam osuwisko, że to błędnie bardzo kosztowne, lub niemożliwe, ale Urząd przez te lata nie pomaga rozwiązać problemu. Nawet Komisja twierdzi, że pas drogi posiada nawierzchnię gruntową, nie wykazano żadnych oznak zniszczeń, to o ile tego nie można przejechać tą drogą nawet w porze suchej, przecież pasem drogi gminnej o szer. ponad 4 m sprątym rolnikom by przejechać, podejrzewam, iż komisja nie obejrzała całości drogi skoro tak twierdzi.

Więc wnosimy o podjęcie działań, aby budować drogę tam gdzie istnieje, aby rozważyć dobudowanie nowego fragmentu drogi, wydzielanie, poszukiwanie gruntów i połączenie z drogą powiatową, na drodze 638/5 jest wydzielony pas pod drogę i remont części starej drogi oło osuwiska.

Ustalić w końcu co zamierzacie zrobić, abyśmy mogli bezpiecznie dojechać do naszych pol i powziąć działania na wysłanie wsparcia finansowego na budowę tej czy innej drogi,

a nie pozostawiać nas samych sobie, spotkać się z mieszkańców w terenie, porozmawiać. W poprzednim pismie poddaliśmy propozycję do budowania nowej drogi, ale rada gminy w tym zakresie się nie wypowiedziała.

Siuta Piotr

Siuta Wiesława

Siuta Adam